


Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur place les mesures réelles de l'ouverture de passage.









DIMENSION	DE PASSAGE	DIMENS	ION RÉELLE	DIMENSI	ON VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	Н	LR	HR	L4	H4	Sp
600 ÷ 1200	1800 ÷ 2700	590 ÷ 1190	1800 ÷ 2700	610 ÷ 1210	1792 ÷ 2692	Enduit 105 - 125 - 145 Plaques de plâtre 100 - 125 - 125 L2 - 150L2


## MIRR

PORTES SANS HABILLAGES




Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur place les mesures réelles de l'ouverture de passage.









DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION RÉELLE		DIMENSION VANTAIL		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	Н	LR	HR	L4	H4	Sp
1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	613 ÷ 1213	1792 ÷ 2692	Enduit 105 - 125 - 145 Plaques de plâtre 100 - 125 - 125 L2 - 150L2